

COMMISSION PATRIMOINE BATI CR N°4

Reunion du : 29/06/2021

Membres présents : Thiphagne Ph , Vatey j , F Martin , , Rouquette S, Martin F, Portail N.

Absents excusés : ,Durand JP, Mallet JP, Boquet D , Benoit C

Cette réunion avait pour but d'effectuer un état des lieux des écoles Maternelles et Elémentaires comme chaque année, dès la fin de l'année scolaire, afin de planifier les interventions de remise en état des classes et des structures annexes par nos services municipaux durant les vacances de Juillet/Aout.

Pour l'école maternelle une demande de réfection de la peinture dans la salle de motricité est à prévoir pendant les vacances scolaires 2022 des devis seront demandés afin de budgéter ces interventions.

Il en sera de même pour une classe de l'école primaire. En pièces jointes la liste des actions à mener dans chaque classe et sur les structures annexes.

Groupe de travail du mardi 29 juin 2021

Mme Chérubin, Enseignante
M. Vatey, Adjoint Commission Patrimoine Bâti
M. Tiphagne, Membre de la Commission Patrimoine Bâti
Mme Rouquette, Adjointe Commission Vie Scolaire
Mme Portail, Adjointe
Mme Martin, Conseillère

Suite à la visite complète de l'école maternelle, voici la liste des travaux recensés.

ECOLE

Boutons thermostatiques ne fonctionnant pas tous (salle de motricité, classe Mélanie, bureau de direction...) ce sera fait cet été.

COUR

Accès au pont de singe

Plantation 2 pommiers 1 cerisier basse tige (Mme Portail, Mme Rouquette)

Taille le long du grillage côté M.Lecerf et côté abbaye (ronces)

Réparation fuites gouttière (il y a un trait blanc au niveau de chaque fuite côté salle de motricité)

Gestion différenciée des espaces avec cheminement (Mme Portail)

Repasser sur les marquages au sol (points de couleurs côté classe Mélanie + circuit vélo)

Balustrade structure toboggan (changer lattes+peinture + lasure toiture)

Table marron à réparer ou à changer ?

Détecteur lumière cassé (angle salle de motricité)

PREAU

Briquettes du mur à recoller

Démoussage sol accès préau

TOILETTES ENFANTS

Savon à changer (Mme Portail va vérifier la composition)

Ouverture accès handicapé à prévoir (devis en attente)

Peinture murale à prévoir (lorsque l'accès handicapé sera réalisé)

Plaques séparatives WC (déjà réparé mercredi 30 juin!)

Robinet fontaine basse à remplacer

RESERVE/TOILETTES ADULTES

Remplacer plaques au plafond

Séparer les toilettes de la réserve (cloison avec porte à galandage ? Ou ouverture ancienne porte ?) (M. Vatey)

DORTOIR

Cache à refixer en haut de la porte à galandage

SALLE DE MOTRICITE

Rafraîchir peinture côté structure ou faire appel à une entreprise et tout refaire en 2022 ?

CUISINE

Clé placard bas à refaire (on ne peut plus fermer à clé le placard produit ménager)

Peu de pression et pas d'eau chaude

CLASSE JACQUELINE RAS

CLASSE MELANIE RAS

CONTRAT ELIS

Echange 2 rouleaux contre 2 tapis (tapis donnés vendredi 2 juillet)

COMMISSION DE TRAVAUX

Ecole en général :

- Revoir les films occultant, une porte n'en a plus dans le bureau, ceux des couleurs ne sont pas assez occultant et se décollent.

Films à mettre à l'intérieur.

- Distributeur de savon côté CE2 : cassé, n'arrive plus à s'ouvrir.
- Peinture des classes prévue pour ?

• joints des portes à reprendre.

Toilettes :

- Les loquets des portes sont souvent bloqués, il faudrait peut-être changer les clenches.
- Peinture arrachée, plinthes arrachées

• Aérateurs à changer

Classe des CP :

• faite sous lavabo OP.

- Au niveau de la porte de la classe, la vitre installée bouge et n'est pas adaptée, si possible de la changer.
- Tableau central : si possible de remettre les deux volets (problème : il faudrait changer l'installation électrique qui dérange) ou bien d'avoir un tableau sur pieds.
- Joint fenêtre qui s'en va

Classe des CE1 :

- Clenche de la fenêtre qui est cassée

Classe des CE2 :

- Le cache des fils du vidéo projecteur s'est déboité
- Le long des murs, des trous se forment -> prévoir de refaire la peinture ?

*• Vanne thermostatiques à changer.
• Peinture classe complète • été 2022.*

Classe des CM :

- Les prises situées le long des ordinateurs se « décrochent » lorsque l'on veut débrancher quelque chose.

• Etagère entre radiateurs à reprendre.